




# CITTA' DI TERAMO

V SETTORE LL.PP, PROTEZIONE CIVILE

E GESTIONE DEL PATRIMONIO



**Edificio:** Scuola dell'Infanzia di Sant'Atto

**Lavori di:** Somma Urgenza a seguito dello sciame sismico del 18/01/2017 e conseguente dichiarazione di inagibilità parziale dell'edificio circoscritta a : riparazione copertura tettoia ingresso nido e rimozione tegole rotte; spicconatura intonaco angolo esterno ingresso nido; spicconatura intonaco soffitto corridoio nido; spicconatura intonaco soffitto portico ingresso associazione piano primo; divieto di accesso piano secondo previa riparazione lesioni orizzontali ai piedi delle pareti del corridoio e lesione esterna muratura mazzetta angolo nord-ovest, giusta scheda GP1 del 07/01/2017 Squadra n. P1838 e ulteriori piccole lavorazioni per la piena agibilità dell'edificio.

**Impresa:** Ing. Marano e C. s.r.l. con sede in Montorio al Vomano, Largo Rosciano n. 12.

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2017, il giorno uno [01] del mese di febbraio, la sottoscritta Geom. Fabiana Ammazzalorso, Direttore dei Lavori, a seguito di preavviso si è trovato sul cantiere con il sig.:

- Ing. MARANO Pasqualino - titolare dell'Impresa esecutrice;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti

### CERTIFICA

- che i lavori in oggetto, consistenti in: riparazione copertura tettoia ingresso nido e rimozione tegole rotte; spicconatura intonaco angolo esterno ingresso nido; spicconatura intonaco soffitto corridoio nido; spicconatura intonaco soffitto portico ingresso associazione piano primo; divieto di accesso piano secondo previa riparazione lesioni orizzontali ai piedi delle pareti del corridoio e lesione esterna muratura mazzetta angolo nord-ovest, sono ultimati;
- che i lavori sono stati realizzati in conformità delle prescrizioni tecniche impartite.

Il titolare dell'impresa assicura che tutte le opere sono state eseguite secondo la migliore tecnica possibile sotto il suo continuo controllo e secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Direzione dei Lavori.


Le parti danno atto che restano da eseguirsi alcune rifiniture: tinteggiatura delle porzioni di intonaco ripristinato, che saranno effettuate nei prossimi giorni in modo compatibile con le attività didattiche.

In sede di sopralluogo si è considerata la necessità di effettuare lavori di pulitura delle grondaie con eventuale sostituzione di quelle fatiscenti e ripasso delle tegole del manto di copertura del

fabbricato, in molti punti spostate o rotte e causa di infiltrazioni. Tali ulteriori lavorazioni saranno comunque effettuate, qualora se ne disponga l'esecuzione, in tempi e modi compatibili con le attività didattiche.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**




visto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Remo Bernardi

**L'APPALTATORE**



**STABILI & C. s.r.l.**  
Via Rosciano n° 12  
64046 Montorio al Vomano (TE)  
Cod. Fisc./P. IVA: 01456730678

